



EN	Narrow Crown Stapler	INSTRUCTION MANUAL	5
PL	Zszywacz pneumatyczny	INSTRUKCJA OBSŁUGI	13
HU	Tűzőgép keskeny U-kapcsokhoz	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	22
SK	Sponkovačka s úzkou korunou	NÁVOD NA OBSLUHU	30
CS	Sponkovačka na úzké spony	NÁVOD K OBSLUZE	38
UK	Степлер для вузьких скоб	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	46
RO	Capsator cu cap alungit	MANUAL DE INSTRUȚIUNI	55
DE	Drucklufthefter	BETRIEBSANLEITUNG	63

WARNING: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia należy zapoznać się z instrukcjami i ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt használatba venné a szerszámot, figyelmesen olvassa el az arra vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket. Ennek elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet.

VAROVANIE: Pred použitím si starostlivo prečítajte pokyny a varovania pre toto náradie. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.


VAROVÁNÍ: Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a varování týkající se tohoto náradí. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranení.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням цього інструмента уважно прочитайте інструкції та попередження щодо нього. Недотримання цієї вимоги може привести до серйозних травм.

AVERTIZARE: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și avertizările pentru această mașină înainte de utilizare. În caz contrar, există pericol de vătămări corporale grave.

WARNUNG: Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Werkzeug vor Gebrauch aufmerksam durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

AT638A






Fig.1




Fig.5




Fig.2




Fig.6




Fig.7




Fig.3




Fig.8




Fig.4




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.12




Fig.16




Fig.17




Fig.21




Fig.18




Fig.22




Fig.19




Fig.23




Fig.20




Fig.24

ČESKY (Původní návod k používání)

SPECIFIKACE

Model:	AT638A
Tlak vzduchu	0,49–0,83 MPa (4,9–8,3 baru)
Délka spony	13 mm – 38 mm
Kapacita zásobníku	100 kusů
Minimální průměr hadice	6,5 mm
Olej pro pneumatické nářadí	ISO VG32 nebo odpovídající
Rozměry (D × Š × V)	230 mm × 75 mm × 251 mm
Čistá hmotnost	1,2 kg

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
- Specifikace se mohou pro různé země lišit.

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Noste ochranné brýle.



Nářadí je schopno provozu v režimu kontaktního chodu.



Používejte ochranu sluchu.



Nepoužívat na lešeních a žebřících.

Účel použití

Nářadí je určeno k připevnování v krytých prostorách a v nábytkářství.

Nářadí je určeno pouze k profesionálnímu velkoobjemovému použití. Nepoužívejte je k jakémukoli jinému účelu. Není určeno k umisťování spojovacích prvků do tvrdého povrchu, například oceli nebo betonu.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy ISO11148-13 (EN12549):

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 102 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 114 dB (A)

Nejistota (K): 1,5 dB(A)

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
(Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.)

Vibrace

Celková hodnota vibrací určená dle normy ISO11148-13 (ISO8662-11):

Emise vibrací (a_h): 5,0 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Emise vibrací se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
(Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení ES o shodě

Pouze pro evropské země

Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

Bezpečnostní výstraha k pneumatické hřebíkovačce/sponkovačce

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání dodržování výstrah a pokynů může mít za následek vážné zranění, úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.


Všechna upozornění a pokyny si uschovějte pro budoucí potřebu.
Vzájmu osobní bezpečnosti, správné obsluhy a údržby si před používáním náradí přečtěte tento návod k obsluze.

Všeobecná bezpečnostní pravidla

1. Použití k jakémukoliv jinému účelu, než k jakému je náradí určeno, je zakázáno. Hřebíkovačky s nepřetržitým kontaktním chodem nebo kontaktním chodem se smí používat pouze ve výrobních aplikacích.
2. Pokud náradí nepoužíváte nebo pokud se přesouváte z jednoho provozního místa na druhé, udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od spouště.
3. Mnohonásobná nebezpečí. Před připojením, odpojením, plněním, použitím, prováděním údržby, výměnou příslušenství nebo prací poblíž náradí je nutné si přečíst bezpečnostní pokyny a pochopit jejich význam. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění.
4. Udržujte všechny části těla, jako jsou ruce, nohy atd., mimo směr vystřelování a zajistěte, aby spojovací prvek nemohl prolénout obrobkem a proniknout do části těla.
5. Při práci s náradím mějte na paměti, že se spojovací prvek může vychýlit a způsobit zranění.
6. Náradí držte pevně a buďte připraveni na zpětný ráz.
7. Hřebíkovačky smí používat pouze technicky kvalifikovaní pracovníci.
8. Na hřebíkovačce neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit riziko zranění obsluhy nebo přihlížejících osob.
9. Nevyhazujte tento návod k obsluze.
10. Náradí nepoužívejte, pokud je poškozené.
11. Při manipulaci se spojovacími prvky, obzvláště při plnění a vyjímání, buďte opatrní, jelikož spojovací prvky mají ostré hrotů, které mohou způsobit zranění.
12. Vždy před použitím zkontrolujte náradí, zda nemá poškozené, nesprávně zapojené nebo opotřebované části.
13. Nepřečeňujte vlastní schopnosti. Náradí používejte pouze na bezpečném pracovním místě. Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu.
14. Nedovolte přístup přihlížejícím osobám (při práci v prostorách, kde je pravděpodobný výskyt procházejících lidí). Zřetelně označte pracovní oblast.
15. Nikdy náradí nemířte na sebe ani na jiné osoby.
16. Při zvedání náradí, přesouvání náradí mezi pracovními oblastmi a polohami nebo při chůzi s náradí nikdy nemějte prst na spoušti, jelikož hrozí riziko nechtemého spuštění. U náradí s možností volby chodu vždy před použitím zkontrolujte, zda je zvolen správný režim.
17. Používejte pouze rukavice, které poskytují dostatečný cit a umožňují bezpečné ovládání spouště a nastavovacích prvků.
18. Chcete-li náradí odložit, položte jej na rovný povrch. Pokud používáte háček dodávaný k náradí, zahákněte náradí bezpečně na stabilní povrch.
19. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků atp.

Nebezpečí vystřelení

1. Hřebíkovačku je nutné při vyjmání spojovacích prvků, seřizování, vytahování zaseknutého materiálu nebo výměně příslušenství odpojit.
2. Během provozu se ujistěte, že spojovací prvky pronikají materiálem správně a nevychylují se / nevystřelují proti obsluze nebo přihlížejícím osobám.
3. Během provozu může dojít k vystřelování úlomků z obrobku nebo upevňovacího či sběrného systému.
4. Při používání elektrického náradí vždy nosete ochranné brýle určené k ochraně zraku. Ochranné brýle musí splňovat požadavky normy ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS/NZS 1336 v Austrálii a na Novém Zélandu. V Austrálii a na Novém Zélandu je dle zákona též nutné nosit obličejobý štit chránící obličeje.



Za vynucení používání vhodných ochranných pracovních prostředků obsluhou náradí či jinými osobami v bezprostřední blízkosti pracoviště odpovídá zaměstnavatel.

5. Za zhodnocení rizik hrozících jiným osobám je odpovědná obsluha.
6. Při práci s nářadím bez kontaktu obrobku dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož může dojít k jejich nechtněmu vystřelení a ke zranění obsluhy nebo přihlízejících osob.
7. Zajistěte, aby nářadí bylo vždy pevně usazené na obrobku a nemohlo sklouznout.
8. K ochraně před hlukem používejte ochranu sluchu a nosete helmu. Používejte rovněž lehký avšak nikoli volný oděv. Rukávy by mely být zapnuty nebo vyhrnuty. Nenoste žádné vázanky.

Nebezpečí při obsluze

1. Držte nářadí správně. Buděte připraveni reagovat na průběžné pohyby nebo náhlé pohyby jako např. zpětné rázy.
2. Udržujte tělo ve stabilní poloze a stůjte pevně.
3. Používejte příslušné bezpečnostní brýle, rukavice a ochranné oblečení.
4. Používejte odpovídající ochranu sluchu.
5. Používejte zdroj energie, který je uveden v návodu k obsluze.
6. Nepoužívejte nářadí na pohyblivých plošinách nebo korbách nákladních vozů. Náhlý pohyb plošiny může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a úrazu.
7. Vždy předpokládejte, že nářadí obsahuje spojovací prvky.
8. Při práci nespěchejte a nepoužívejte násilí. S nářadím zacházejte opatrně.
9. Dbejte na správný postoj a udržujte dobrou rovnováhu s nářadím. Zajistěte, aby se při práci na vyvýšených místech nikdo nenacházel pod vámi a jestliže dochází k prudkému cukání či zachytávání, zabezpečte vzduchové hadice.
10. Na střechách a v jiných vyvýšených místech nastřelujte při pohybu vpřed. Při nastřelování s couváním zpět můžete snadno ztratit půdu pod nohami. Při nastřelování do svislých ploch pracujte shora dolů. Budete tak pracovat s menší námahou.
11. Jestliže omylem zasáhnete místo s jiným spojovacím prvkem nebo se sukem ve dřevě, spojovací prvek se ohne nebo se nářadí může zaseknout. Spojovací prvek může být vymrštěn a mohl by někoho zasáhnout nebo může dojít k nebezpečné reakci samotného nářadí. Spojovací prvky proto rozmišťujete pečlivě.
12. Nářadí naplněné hřebíky ani vzduchový kompresor pod tlakem neponechávejte dlouho venku na slunci. Zajistěte, aby v místě, kam nářadí odkládáte, nedošlo ke vniknutí prachu, písku, třísek či jiných cizích těles.
13. Nikdy nenastřelujte současně z vnitřní i vnější strany. Spojovací prvky mohou projít či prolétnout naskrz a představují tak vážné nebezpečí.

Nebezpečí vyplývající z opakujících se pohybů

1. Pokud je nářadí používáno delší dobu, obsluha může pocítovat nepříjemné pocity v oblasti rukou, paží, ramen, krku nebo v jiných částech těla.

2. Při práci s nářadím by měla obsluha zaujmout vhodnou ergonomickou polohu. Udržujte bezpečné postavení a vyvarujte se nepřirozených a nestabilních poloh.
3. Pokud obsluha pocítí příznaky, jako je přetrávavající nebo opakující se nepohodlí, bolest, brnění, znecitlivění, pálení nebo únavu, nesmí tyto varovné příznaky ignorovat. Obsluha by se měla v této věci obrátit na kvalifikovaného zdravotníka.
4. Nepřetržité používání nářadí může způsobit z důvodu zpětných rázů od nářadí zranění z opakovaného namáhání.
5. V zájmu prevence úrazů v důsledku opakování namáhání nesmí obsluha přečeňovat vlastní schopnosti nebo používat nadměrnou sílu. Kromě toho by si měl pracovník odpočinou, pokud pocítíuje únavu.
6. Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím vyplývajícím z opakujících se pohybů. Měl by se zaměřovat na muskuloskeletální poruchy a ideálně vycházet z předpokladu, že snižování únavy při práci účinně snižuje riziko těchto poruch.

Nebezpečí spojená s příslušenstvím a spotřebním materiálem

1. Před výměnou příslušenství, např. kontaktu obrobku, nebo před nastavováním odpojte zdroj energie od nářadí. Může to být vzduch, plyn nebo akumulátor.
2. Používejte pouze rozměry a typy příslušenství poskytované výrobcem.
3. Používejte pouze maziva doporučená v této příručce.

Nebezpečí na pracovišti

1. Nejčastější příčinou zranění na pracovišti je uklouznutí, zakopnutí nebo upadnutí. Uvědomte si, že se v důsledku použití nářadí mohou povrchy stát kluzkými a rovněž hrozí nebezpečí zakopnutí o hadice vzduchového vedení.
2. V neznámém prostředí se pohybujte se zvýšenou opatrností. Mohou existovat skrytá nebezpečí, jako je elektrické nebo jiné vedení.
3. Toto nářadí není určeno pro použití v potenciálně výbušném prostředí a není odizolováno pro případ kontaktu s elektrickou energií.
4. Ujistěte se, že se v pracovní oblasti nenacházejí žádné elektrické kabely, plynové potrubí atd., které by při poškození v důsledku práce s nářadím mohly být zdrojem nebezpečí.
5. Udržujte na pracovišti pořádek a dbejte, aby bylo dobré osvětlené. Nepořádek a nedostatek světla mohou zapříčinit úraz.
6. Existují-li místní předpisy týkající se hluku, bude třeba jim vyhovět a udržet hladinu hluku v předepsaných mezích. V určitých případech bude třeba k omezení hluku použít hrazení.

Nebezpečí spojená s prachem a vyfukováním vzduchu

1. Vždy zkонтrolujte své okolí. Vzduch vyfukovaný z nářadí může odfouknout prach nebo předměty a ohrozit tím obsluhu nebo přihlížející osoby.

- V prašném prostředí směrujte výfukový otvor tak, aby co nejméně vířil prach.**
- Pokud v pracovní oblasti dochází k uvolňování prachu nebo jiných předmětů, snažte se je co nejvíce omezit v zájmu snížení ohrožení zdraví a rizika úrazu.**

Nebezpečí poškození sluchu hlukem

- Nechráněné vystavení hluku vysoké intenzity může způsobit trvalé poškození sluchu nebo další problémy, jako je např. tinnitus (zvonění, bzučení, pískání či dunění v uších).**
- Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím poškození sluchu hlukem v pracovní oblasti a podnikněte příslušná opatření k řešení těchto rizik.**
- K příslušným opatřením, které napomohou snížit riziko, patří například použití tlumících materiálů zamezujících „zvonění“ obrobku.**
- Používejte odpovídající ochranu sluchu.**
- Aby nářadí při práci nevydávalo zbytečně vysoký hluk, je nutné nářadí obsluhovat a ošetřovat podle pokynů v této příručce.**
- Zavedte opatření na snížení hluku, například je možné umístit obrobky na oporu tlumící hluk.**

Nebezpečí vyplývající z vibrací

- Emise vibrací při provozu závisí na síle uchopení, kontaktním tlaku, orientaci při práci, nastavení přívodu energie, obrobku a opoře obrobku. Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím v důsledku vibrací a podnikněte příslušná opatření k řešení těchto rizik.**
- Vystavení se vibracím může způsobit poškození nervů a zásobování rukou a paží krve.**
- Při práci v chladném prostředí se teple oblékněte a ruce udržujte v teple a suchu.**
- Pokud pocítíte ztuhlost, brnění, bolest v prstech nebo rukou nebo vám začne bělat pokožka, vyhledejte v této věci kvalifikovaného zdravotníka.**
- Aby nářadí při práci neprodukovalo zbytečně velké vibrace, je nutné nářadí obsluhovat a ošetřovat podle pokynů v této příručce.**
- Držte nářadí zlehka, ale bezpečně, jelikož riziko je obecně vyšší, když je síla úchopu větší.**

Dodatečná varování týkající se pneumatického nářadí

- Stlačený vzduch může způsobit vážné zranění.**
- Pokud nářadí nepoužíváte, vždy zavřete přívod vzduchu a odpojte jej.**
- Nářadí odpojte od přívodu stlačeného vzduchu vždy před výměnou příslušenství, nastavováním či opravami, a když se přesouváte z jedné provozní oblasti do druhé.**
- Pokud nářadí nepoužíváte nebo pokud se přesouváte z jednoho provozního místa na druhé udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od spouště.**
- Nikdy nemířte zařízením se stlačeným vzduchem proti sobě nebo proti někomu jinému.**
- Uvolněná hadice může způsobit vážné zranění. Vždy zkонтrolujte, zda nejsou hadice nebo připojky poškozené.**

- Nikdy nedržte pneumatické nářadí při přenášení za hadici.**
- Nikdy pneumatické nářadí netahejte za hadici.**
- Při práci s pneumatickým nářadím neprekraťte maximální provozní tlak ps max.**
- Do pneumatického nářadí by měl být přiváděn stlačený vzduch o nejnižším tlaku požadovaném pro pracovní proces, aby hladina hluku a vibrací byla co nejnižší a bylo minimalizováno opotřebení.**
- Je-li pro provoz pneumatického nářadí používán kyslík a hořlavé plyny, vzniká nebezpečí požáru a výbuchu.**
- Při práci s pneumatickým nářadím buďte opatrni, jelikož se nářadí může při práci ochladit a špatně se drží a ovládá.**

Dodatečná varování týkající se nářadí s funkcí kontaktního chodu



- Při zvedání nářadí, přesouvání nářadí mezi pracovními oblastmi a polohami nebo při chůzi s nářadím nikdy nemíjte prst na spoušti, jelikož hrozí riziko nechtemého spuštění. U nářadí s možností volby chodu vždy před použitím zkонтrolujte, zda je zvolen správný režim.**
- Toto nářadí disponuje buďto funkcí volitelného chodu, kdy se pomocí voliče volí kontaktní chod nebo nepřetržitý kontaktní chod, nebo je vybaveno funkcí kontaktního chodu nebo funkcí nepřetržitého kontaktního chodu a je označeno symbolem uvedeným výše. Zamýšlená použití nářadí zahrnuje použití v oblasti výroby palet, nábytku, modulových domů, čalounění, obkladů apod.**
- Pokud je nářadí používáno v režimu volitelného chodu, vždy se ujistěte, že je nastavení chodu správné.**
- Nepoužívejte nářadí v režimu kontaktního chodu pro aplikace, jako je zavírání krabic nebo beden a připevňování přepravních bezpečnostních systémů na přívesy a nákladní vozidla.**
- Při změně místa přibíjení dbejte zvýšené opatrnosti.**

Bezpečnostní zařízení

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně funkční všechny bezpečnostní systémy. Nářadí se nesmí uvést do chodu pouze stisknutím spouště ani samotným přitisknutím kontaktního ramene ke dřevu. Nářadí musí pracovat pouze v případě provedení obou činností současně. Proveďte kontrolu bezchybného provozu bez spojovacího materiálu a s podávacím prvkem ve zcela vytažené poloze.**
- Velmi nebezpečné je zajištění spouště v poloze ON (ZAP.). Nikdy se nepokoušejte spoušť zafixovat.**
- Nepokoušejte se fixovat kontaktní prvek v sepnuté poloze páskou či drátem. Může dojít ke smrtelnému či velmi vážnému zranění.**

- Kontaktní prvek vždy kontrolujte podle pokynů v této příručce.** Při nesprávné funkci bezpečnostního mechanismu může dojít k náhodnému vystřelení spojovacích prvků.

Servis

- Vyčištění a údržbu provedte ihned po skončení práce.** Náradí udržujte v perfektním stavu. Promazáním pohyblivých částí zabráníte korozi a minimalizujete opotřebení třením. Z dílů setřete veškerý prach.
- O pravidelnou prohlídku požádejte autorizované servisní středisko Makita.**
- V rámci zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a opravy svěřeny autorizovaným servisním střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Makita.**
- Při likvidaci se řídte lokálními předpisy.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.


VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze můžezpůsobit vážné zranění.

POPIS SOUČÁSTÍ

- Obr.1: 1. Spoušť 2. Přední adaptér (kontaktní prvek) 3. Háček 4. Zásobník

INSTALACE

Výběr kompresoru



1. Frekvence nastřelování (počet/min) 2. Množství vzduchu z kompresoru za minutu (l/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,66 MPa (6,6 bar) 5. 0,49 MPa (4,9 bar)

Vzduchový kompresor musí splňovat požadavky normy EN60335-2-34.

Používejte kompresor, který nabízí dostatečný tlak a množství dodávaného vzduchu, aby byl zajištěn efektivní provoz. Graf zobrazuje vztah mezi frekvencí nastřelování, příslušným tlakem a množstvím dodávaného vzduchu z kompresoru.

Například při nastřelování rychlostí přibližně 60 spon za minutu při tlaku 0,83 MPa (8,3 baru) bude vyžadován kompresor s množstvím dodávaného vzduchu více než 50 l/min.

Překračuje-li tlak vzduchového vedení hodnotu jmenovitého tlaku určeného pro náradí, musí být k omezení na jmenovitou hodnotu použit tlakový regulátor. Zanedbání tohoto kroku může vést k vážnému zranění obsluhy nebo osob v okolí.

Výběr vzduchové hadice

AUPOZORNĚNÍ: Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová hadice nebo její malý průměr mohou ve vztahu k frekvenci nastřelování způsobit pokles výkonu náradí.

► Obr.2

K zajištění nepřetržitého výkonného nastřelování použijte co nejsilnější a co nejkratší vzduchovou hadici.

Pro tlak vzduchu 0,49 MPa (4,9 baru) a půlsekundový interval mezi nastřelováním se doporučuje vzduchová hadice s vnitřním průměrem větším než 6,5 mm a délou maximálně 20 m.

Vzduchové hadice musí odolat minimálnímu provoznímu tlaku 1,03 MPa (10,3 baru) nebo tlaku, jehož hodnota činí 150 % maximálního tlaku vyprodukovaného v systému (podle toho, který tlak je vyšší).

Mazání

► Obr.3

K zajištění maximálního výkonu nainstalujte vzduchový systém (maznici, regulátor, vzduchový filtr) co nejbližše k náradí. Maznici seřidte tak, aby dodávala jednu kapku oleje na každých 50 spon.

Není-li používán vzduchový systém, naolejte náradí kápnutím 2 (dvou) či 3 (tří) kapek pneumatického oleje do vzduchové přípojky. Tento krok je třeba provést před i po použití.

Ke správnému promazání musí být náradí po aplikaci pneumatického oleje několikrát spuštěno.

► Obr.4: 1. Olej pro pneumatické náradí

POPIS FUNKCÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním či kontrolou funkčnosti náradí vždy vratěte spoušť zpět a odpojte vzduchovou hadici od náradí.

Nastavení hloubky nastřelování

► Obr.5: 1. Regulátor

Nastavení hloubky nastřelování provedete otáčením regulátoru.

Nastřelování je nejhlubší při nastavení regulátoru nadoraz ve směru šipky A podle uvedeného obrázku. Mělčího přibýlení docílíte otáčením regulátoru ve směru šipky B.

Pokud spony nelze nastřelit příliš hluboko, i když je regulátor zcela otočen ve směru A, zvýšte tlak vzduchu. Pokud jsou spony nastřelovány příliš hluboko, i když je regulátor zcela otočen ve směru B, snižte tlak vzduchu.

Obecně lze říct, že životnost nástroje bude delší, když se nástroj bude používat s nižším tlakem a regulátorem nastaveným na větší hloubku přibýlení hřebíků.

Háček

▲UPOZORNĚNÍ: Nikdy nástroj nezavěšujte ve výše nebo na potenciálně nestabilním povrchu.

▲UPOZORNĚNÍ: Nezavěšujte háček za opasek. Při náhodném pádu sponkovačky může dojít k náhodnému vystřelení a zranění.

► Obr.6: 1. Háček

Háček je vhodný k dočasnému pověšení náradí.

Vzduchový odstraňovač prachu

▲UPOZORNĚNÍ: Nemířte výstupním otvorem vzduchového odstraňovače prachu na jiné osoby. Udržujte ruce a nohy mimo oblast výstupního otvoru. Při nahodilém stisknutí tlačítka vzduchové odstraňovače prachu může dojít k zranění.

▲UPOZORNĚNÍ: Před použitím vzduchového odstraňovače prachu vždy zkонтrolujte okolí.

Vyfouknutý prach nebo předměty mohou zasáhnout další osoby.

▲UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte ani neodpojujte vzduchovou hadici, když je stisknuté tlačítko vzduchového odstraňovače prachu.

Vzduch přiváděný do náradí lze také použít pro odstraňování prachu. Pracovní prostor můžete vyčistit stisknutím tlačítka na konci rukojeti.

► Obr.7: 1. Tlačítko

POZOR: Po použití vzduchového odstraňovače prachu se šroubovací síla náradí dočasně sníží. V takovémto případě počkejte, než se tlak vzduchu obnoví.

POZOR: Pokud chcete použít vzduchový odstraňovač prachu okamžitě po nanesení oleje, provedte zkušební vyfouknutí. Může dojít k rozprášení oleje spolu se vzduchem.

SESTAVENÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli práce na náradí vždy vratěte spoušť zpět a odpojte vzduchovou hadici od náradí.

▲UPOZORNĚNÍ: Pokud vkládáte do zásobníku vícenásobné pásky se sponami, vždy vkládejte spony stejného typu, velikosti a shodné délky.

Plnění sponkovačky

POZNÁMKA: Při stisknutí páčky držte zadní část posuvných dvířek. Pokud jsou v zásobníku uloženy spony, posuvná dvířka se při stisknutí páčky náhle otevřou.

1. Stiskněte páčku a otevřete posuvná dvířka zásobníku.

► Obr.8: 1. Páčka 2. Posuvná dvířka

2. Zasuňte zcela do otvoru zásobníku pás se sponami.

► Obr.9

3. Zavřete posuvná dvířka a ujistěte se, že jsou zajištěná.

► Obr.10

Rozměry spon

S nástrojem lze použít pouze následující spojovací prvky.

Spony kalibr 18

► Obr.11

Maximální rozměr

► Obr.12: (1) 38 mm

Minimální rozměr

► Obr.13: (1) 1,25 mm (2) 13 mm (3) 3,5 mm
(4) 1,05 mm

Vyjmoutí spon

Při vyjmání spon aplikujte opačný postup než při „Plnění sponkovačky“

Přední adaptér

K zamezení poškrábání či poškození povrchu obrobků použijte přední adaptér.

► Obr.14: 1. Přední adaptér 2. Kontaktní prvek

Náhradní přední adaptér je uložen v místě vyobrazeném na obrázku.

► Obr.15: 1. Náhradní přední adaptér

Připojení vzduchové hadice

- Obr.16: 1. Vzduchová přípojka 2. Vzduchová objímka

Vzduchovou objímkou hadice navlečte na vzduchovou přípojku sponkovačky. Zkontrolujte, zda vzduchová objímka při instalaci na přípojku pevně zapadla na místo.

Hadicová spojka musí být nainstalována na náradí nebo v jeho blízkosti tak, aby se tlakový zásobník při rozpojení spojky vzduchového vedení vypustil.

PRÁCE S NÁŘADÍM

▲UPOZORNĚNÍ: Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně funkční všechny bezpečnostní systémy.

Výběr provozního režimu

▲UPOZORNĚNÍ: Vždy před zahájením nastřelování se ujistěte, že volič režimu chodu je správně nastaven do polohy požadovaného režimu nastřelování.

- Obr.17: 1. Volič režimu chodu

Režim jednosekvenčního chodu:

V tomto režimu můžete v rámci sekvence nastřelit jednu sponu. Tento režim zvolte, když požadujete sponu nastřelit opatrně a přesně.

Tento režim vyberete nastavením voliče režimu chodu do polohy

Režim kontaktního chodu:

V tomto režimu lze spony nastřelovat opakovaně přiložením kontaktního prvku se stisknutou spouští.

Tento režim vyberete nastavením voliče režimu chodu do polohy

Kontrola správné funkčnosti před zahájením provozu

Před zahájením provozu se vždy ujistěte o následujícím.

- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým připojením vzduchové hadice.
- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým stisknutím spouště.
- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým přiložením kontaktního prvku na obrobek bez stisknutí spouště.
- Při režimu jednosekvenčního chodu se ujistěte, že se náradí nespustí při stisknutí spouště a následném přiložení kontaktního prvku na obrobek.

Jednosekvenční chod

Kontaktní prvek přiložte k obrobku a pak plně stiskněte spoušť.

Po nastřelení uvolněte kontaktní prvek a poté uvolněte spoušť.

- Obr.18

▲UPOZORNĚNÍ: Kontaktní prvek nepřitlačujte na obrobky přílišnou silou. Spoušť také naplno zmáčkněte a po nastřelení ji 1–2 sekundy podržte stisknutou.

I při jednosekvenčním chodu může napůl stisknutá spoušť způsobit neočekávaný nástřel, pokud se kontaktní prvek znova dotkne obrobku.

Kontaktní chod



Nejprve stiskněte spoušť a pak umístěte kontaktní prvek na obrobek.

- Obr.19

Kontrolka prázdného zásobníku

Když počet spon v zásobníku klesne pod určitou úroveň, rozsvítí se červeně kontrolka prázdného zásobníku. Když se kontrolka prázdného zásobníku rozsvítí červeně, doplňte spony.

- Obr.20: 1. Kontrolka prázdného zásobníku

Odstranění zaseknutých spon

▲UPOZORNĚNÍ: Než začnete vytahovat zaseknuté spony, vždy vrátěte spoušť zpět a odpojte hadici.

▲UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte deformované spony ani deformované pásky se sponami. V opačném případě dojde k chybnému podávání spon.

POZNÁMKA: Při stisknutí páčky držte zadní část posuvných dvírek. Pokud jsou v zásobníku uloženy spony, posuvná dvířka se při stisknutí páčky náhle otevřou.

Při vyjmání pásu se sponami a vytahování zaseknutých spon ze sponkové kolejničky se řídte podle postupu „Vymutí spon“.

ÚDRŽBA

▲UPOZORNĚNÍ: Před zahájením kontrolních nebo údržbových prací vždy vrátěte spoušť zpět a odpojte vzduchovou hadici od náradí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Spony

S pásy se sponami a jejich obaly manipulujte opatrně. Bude-li s pásy se sponami zacházeno hrubě, mohou se zdeformovat a způsobit problémy při podávání spon. Spony neskladujte ve velmi vlhkém nebo velmi horkém prostředí ani na přímém slunci.

Údržba sponkovačky

Před použitím vždy zkontrolujte celkový stav nářadí a přesvědčte se, zda nejsou povoleny šrouby. V případě nutnosti spoje dotáhněte.

Každý den provádějte prohlídku odpojeného nářadí a kontrolujte volný pohyb kontaktního prvku a spouště. Nářadí nepoužívejte, jestliže se kontaktní prvek nebo spoušť zasekává nebo zadrhává.

Jestliže nářadí nebude delší dobu používáno, namažte je olejem na pneumatické nářadí a uložte na bezpečné místo. Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, vlhkosti a vysokým teplotám.

► Obr.21

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.

- Spony
- Vzduchová hadice
- Ochranné brýle

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibalený jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

Údržba kompresoru, vzduchového systému a vzduchové hadice

Po skončení práce vždy odvodněte zásobník kompresoru a vzduchový filtr. Důsledkem proniknutí vlhkosti do nářadí může být nedostatečný výkon a možné selhání zařízení.

► Obr.22: 1. Odvodňovací kohout

► Obr.23: 1. Vzduchový filtr

Pravidelně kontrolujte, zda je v maznici vzduchového systému dostatek pneumatického oleje. Zanedbání dostatečného mazání způsobí rychlé opotřebení O-kroužků.

► Obr.24: 1. Maznice 2. Olej pro pneumatické nářadí

Vzduchové hadice nesmí být umístěny v blízkosti zdrojů tepla (přes 60°C / 140°F) a chemikálií (ředitla, silné kyseliny či alkálie). Hadice také vede mimo překážky, jež by mohly být při práci nebezpečným způsobem zachyceny. Hadice musí být rovněž vedeny mimo ostré hrany a oblasti, jež by mohly způsobit jejich poškození či odření.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.