




EN	Random Orbit Sander	INSTRUCTION MANUAL	4
PL	Szlifierka mimośrodowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI	9
HU	Véletlen körpályás csiszoló	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	14
SK	Excentrická brúska	NÁVOD NA OBSLUHU	19
CS	Excentrická bruska	NÁVOD K OBSLUZE	24
UK	Ексцентрикова шліфувальна машина	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	29
RO	Şlefuitor cu rotație excentrică aleatoare	MANUAL DE INSTRUȚIUNI	35
DE	Exzenterschleifer	BETRIEBSANLEITUNG	40

BO6050






Fig.1




Fig.5




Fig.2




Fig.6




Fig.3




Fig.7




Fig.4




Fig.8




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.12

SPECIFIKACE

Model:	BO6050
Průměr podložky	150 mm
Průměr brusného kotouče	150 mm
Oběhů za minutu (min^{-1})	1 600–6 800
Celková délka	330 mm
Hmotnost netto	2,6 kg
Třída bezpečnosti	□/II

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
- Specifikace se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

Účel použití

Nářadí je určeno k velkoplošnému broušení dřeva, plastů, kovových materiálů a také povrchů opatřených nátěrem.

Napájení

Nářadí smí být připojeno pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku, a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnícího vodiče.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 82 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 93 dB (A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

⚠ VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

Pracovní režim: broušení kovové desky

Emise vibrací (a_h): 5,0 m/s^2

Nejistota (K): 1,5 m/s^2

Pracovní režim: leštění

Emise vibrací (a_h, AG): 3,0 m/s^2

Nejistota (K): 1,5 m/s^2

POZNÁMKA: Hodnota deklarovaných emisí vibrací byla změřena standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnotu deklarovaných emisí vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

⚠ VAROVÁNÍ: Emise vibrací při používání elektrického nářadí ve skutečnosti se mohou od hodnoty deklarovaných emisí vibrací lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

⚠ VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
(Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení ES o shodě

Pouze pro evropské země

Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení:

Popis zařízení: Excentrická bruska

Č. modelu / typ: BO6050

Vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou či normativními dokumenty: EN60745

Technická dokumentace dle 2006/42/EC je k dispozici na adrese:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

30.3.2015



Yasushi Fukaya

Ředitel

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si veškerá bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Zanedbání upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

Pojem „elektrické nářadí“ v upozorněních označuje elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, nebo elektrické nářadí využívající akumulátory.

Bezpečnostní upozornění k vibrační brusce

1. Vždy používejte ochranné brýle. Běžné dioptrické nebo sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle.
2. Držte nářadí pevně.
3. Nenechávejte nářadí běžet bez dozoru. S nářadím pracujte, jen když je držíte v rukou.
4. Toto nářadí není vodotěsné. Proto na povrchu zpracovávaného dílu nepoužívejte vodu.
5. Při broušení zajistěte odpovídající odvětrávání pracoviště.
6. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kontaktu s kůží. Dodržujte bezpečnostní pokyny dodavatele materiálu.
7. Při používání tohoto nářadí k broušení některých výrobků, nátěrů a dřeva může být uživatel vystaven prachu obsahujícímu nebezpečné látky. Používejte odpovídající respirátor.
8. Před použitím se přesvědčte, zda se na podložce nevyskytuji trhliny či praskliny. Trhliny nebo praskliny mohou způsobit poranění.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCÍ

APOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnuté a vytažené ze zásuvky.

Používání spínače

APOZORNĚNÍ: Před připojením nářadí k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda posuvný spínač funguje správně a zda se po stisknutí zadní části posuvného spínače vrací do vypnuté polohy.

APOZORNĚNÍ: Zajistěte-li nářadí v poloze zapnuto, postupujte se zvýšenou opatrností a neustále nářadí pevně držte.

Nářadí se spouští přesunutím posuvného spínače do polohy zapnuto „I“. Pokud chcete pracovat nepřetržitě, zajistěte spínač stisknutím jeho přední části.

► Obr.1: 1. Posuvný spínač

Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část posuvného spínače a přesuňte jej do polohy vypnuto „O“.

► Obr.2: 1. Posuvný spínač

Otočný volič otáček

► Obr.3: 1. Otočný volič otáček

Rychlosť otáčení lze regulovat přesunutím otočného volče otáček na požadované nastavení od 1 do 5. Vyšších otáček se dosahuje při otáčení voličem ve směru číslice 5. Nižší otáčky lze získat při otáčení voličem ve směru číslice 1. Vztah mezi hodnotou nastavenou na voliči a přibližnými otáčkami naleznete v tabulce.

Hodnota	Oběhů za minutu	Počet otáček za minutu v excentrickém režimu s nuceným otáčením
1	1 600	140
2	2 900	260
3	4 200	370
4	5 500	490
5	6 800	600

POZOR: Je-li nářadí provozováno dlouhou dobu nepřetržitě při nízkých rychlostech, dojde k přetížení motoru a následně k selhání nářadí.

POZOR: Otočným voličem otáček lze otáčet pouze do polohy 5 a zpět do polohy 1. Voličem neotáčejte silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše funkce regulace otáček.

Elektronické funkce

Následující elektronické funkce a vlastnosti nářadí umožňují jejich snadné provozování.

Regulátor konstantních otáček

Pomocí této funkce lze získat hladký povrch, protože rychlosť otáčení se udržuje na konstantní hodnotě i při zatížení.

Funkce měkkého spuštění

Měkké spuštění potlačením počátečního rázu.

Výběr provozního režimu

Režim otáčení lze změnit pomocí volče režimu.

POZOR: Vždy otočte volič až na doraz. Pokud je volič uprostřed, nelze nářadí zapnout.

POZNÁMKA: Provozní režim není možné měnit, je-li nářadí zapnuté.

Excentrický režim s nuceným otáčením

► Obr.4: 1. Volič režimu

Excentrický režim s nuceným otáčením představuje oběžný pohyb podložky s nuceným otáčením pro účely hrubého broušení a leštění.

Chcete-li přepnout do excentrického režimu s nuceným otáčením, otočte volič proti směru hodinových ručiček.

Excentrický režim

► Obr.5: 1. Volič režimu

Excentrický režim představuje oběžný pohyb podložky s volným otáčením pro účely jemného broušení.

Chcete-li přepnout do excentrického režimu, otočte volič po směru hodinových ručiček.

Obvyklá použití u broušení a leštění

Broušení

Materiál	Použití	Výběr režimu		Nastavení regulačního otáčku	Podložka
		Excentrický s nuceným otáčením	Excentrický		
Nátěry	Broušení	-	○	1 - 3	Měkká
	Opravy (poškrábání, zrezivělá místa)		○	2 - 3	Tvrzadla
	Hrubé odstraňení nátěrů	○	-	4 - 5	Měkká
Plasty	Měkké plasty (PVC/ABS)		○	1 - 3	Zvláště měkká/měkká
	Tvrzadla (FRP)	○	-	1 - 3	Měkká/tvrzadla
Dřevěné materiály	Měkké dřevo	-	○	1 - 3	Zvláště měkká/měkká
	Tvrzadla dřevo		○	3 - 5	Měkká
	Dýhy	-	○	1 - 2	Zvláště měkká
Kovy	Neželezné kovy (hliník, měď)		○	1 - 3	Měkká
	Ocel	○	-	3 - 5	Měkká/tvrzadla
	Ocel, odstraňení rzi	○	-	4 - 5	Zvláště měkká
	Tvrzadlo kov (nerezová ocel)	○	-	4 - 5	Měkká

Leštění

Použití	Výběr režimu	Nastavení regulátoru otáček	Podložka
Nanesení vosku	Excentrický s nuceným otáčením	2 - 4	Houbová podložka
Odstraňování vosku	Excentrický s nuceným otáčením	4 - 5	Plstěná podložka
Leštění	Excentrický s nuceným otáčením	4 - 5	Vlněná podložka

Výše uvedené údaje jsou pouze informativní. V každém případě je třeba nejvhodnější drsnost brusného kotouče stanovit předběžnými zkouškami.

Chránič

► Obr.6: 1. Chránič

Chránič je určen k ochraně podložky, skříně nářadí a stěny před poškozením při práci v blízkosti stěn. Při práci vždy používejte chránič.

Při montáži chrániče zarovnejte výčnělek chrániče s drážkou a zatlačte chránič dovnitř.

Chcete-li chránič sejmout, zatáhněte za něj směrem vpřed.

► Obr.7: 1. Chránič 2. Drážka

SESTAVENÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Než začnete na nářadí provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnuté a vytažené ze zásuvky.

Instalace boční rukojeti

► Obr.8: 1. Boční rukojet

Přišroubujte pevně boční rukojet na nářadí. Boční rukojet lze nainstalovat na obou stranách nářadí.

Instalace a demontáž brusného kotouče

▲UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte brusné kotouče se suchým zipem. Nikdy nepoužívejte brusné kotouče citlivé na tlak.

► Obr.9: 1. Brusný kotouč

Chcete-li nainstalovat brusný kotouč nebo podložku se suchým zipem (volitelné příslušenství), nejprve odstraňte z podložky všechny nečistoty a cizorodý materiál.

Poté umístěte brusný kotouč na podložku s využitím systému kotouče se suchým zipem a podložky.

Nezapomeňte zarovnat otvory na brusném kotouči s otvory v podložce.

Chcete-li kotouč odstranit z podložky, jednoduše jej stáhněte směrem od okraje.

Výměna podložky

▲UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda je nová podložka pevně nasazena. Jinak by se mohla podložka z nářadí uvolnit a způsobit zranění.

- Obr.10: 1. Excentrický režim s nuceným otáčením
2. Tlačítka zámku hřídele 3. Podložka

Společnost Makita nabízí široký sortiment volitelných zvláště měkkých, měkkých a tvrdých podložek.

Chcete-li podložku vyměnit, postupujte následovně:

1. Pomocí voliče změňte režim na excentrický s nuceným otáčením.
2. Stiskněte a držte tlačítka zámku hřídele a sejměte podložku otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Stále držte tlačítka zámku hřídele a nainstalujte novou podložku otáčením po směru hodinových ručiček.

Hubice na piliny

▲UPOZORNĚNÍ: Po instalaci hubice na piliny zkontrolujte, zda je šroub pevně dotažen. Jinak by mohla hubice na piliny vypadnout a způsobit zranění.

POZOR: Nepřenášeje nářadí za hubici na piliny. Jinak by mohlo dojít k poškození nářadí.

Hubici na piliny lze podle potřeb prováděného úkonu opět sejmout.

Chcete-li hubici na piliny sejmout, povolte šroub, mírně rozevřete část s držákem a sejměte hubici na piliny. Pokud chcete hubici na piliny nainstalovat, nasaďte ústí hubice na piliny na vývod prachu na skříni, zarovnejte výčnělek části s držákem s drážkou na skříni a dotáhněte šroub.

- Obr.11: 1. Hubice na piliny 2. Vývod prachu
3. Ústí

- Obr.12: 1. Část s držákem 2. Šroub

Sběr prachu (volitelné příslušenství)

- Obr.13: 1. Přední manžety 24 2. Hadice
3. Vývod prachu

Je-li použita hadice Makita, můžete přední manžety 24 připojit přímo k vývodu prachu.

PRÁCE S NÁŘADÍM

▲UPOZORNĚNÍ: Na brusce používejte pouze originální brusné kotouče a podložky Makita (volitelné příslušenství).

▲UPOZORNĚNÍ: Nikdy nářadí nezapínejte, pokud je v kontaktu se zpracovávaným dílem. Mohlo by dojít ke zranění.

▲UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda je zpracovávaný materiál zajištěný a stabilní. Neupevněné obrobky mohou způsobit zranění.

▲UPOZORNĚNÍ: Při práci držte nářadí pevně jednou rukou za držadlo se spínačem a druhou rukou za přední (nebo boční) rukojet'.

POZOR: Dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítka zámku hřídele. Mohlo by dojít ke zkrácení životnosti nářadí.

POZOR: Nikdy na nářadí nevyvíjejte příliš velkou sílu. Přílišný tlak může vést ke snížení účinnosti broušení nebo leštění, poškození brusného kotouče či podložky nebo zkrácení životnosti nářadí.

Broušení

POZOR: Nářadí nikdy neprovozujte bez brusného kotouče. V opačném případě může dojít k vážnému poškození podložky.

- Obr.14

Držte nářadí pevně. Nářadí zapněte a počkejte, až dosáhne plných otáček. Potom nářadí opatrně přiložte k ploše obrobku. Podložku vyrovnejte s obrobkem a na nářadí zlehka zatlačte.

Leštění

Volitelné příslušenství

POZOR: Nepřetržité působení v režimu vysokých otáček může přivodit poškození pracovního povrchu.

- Obr.15

1. Nanesení vosku

Použijte houbovou podložku. Na houbovou podložku nebo pracovní povrch naneste vosk. Spusťte nářadí s nízkými otáčkami, aby se vosk rozprostřel.

POZNÁMKA: Nejdříve navoskujte méně důležitou část pracovního povrchu a přesvědčte se, zda nářadí nepoškrábalo povrch a zda zajišťuje rovnoměrné rozprostření vosku.

2. Odstraňování vosku

Použijte plstěnou podložku. Spusťte nářadí a odstraňte vosk.

3. Leštění

Vlněnou podložku zlehka přiložte na pracovní povrch.

ÚDRŽBA

⚠️UPOZORNĚNÍ: Než začnete provádět kontroly nebo údržbu nářadí, vždy se přesvědčte, že je vypnuto a vytažené ze zásuvky.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠️UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.

- Brusné kotouče se suchým zipem (s předraženými otvory)
- Houbová podložka se suchým zipem
- Plstěná podložka se suchým zipem
- Vlněná podložka se suchým zipem
- Podložka 150 (zvláště měkká, měkká, tvrdá)
- Podložka 130 (leštění)
- Boční rukojeť

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibalený jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.